

令和 3 年度

1 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年度計
覆土量	t	0.00												0.00
処理残渣	t	40.29												40.29
汚泥、ビン残渣	t	11.04												11.04
焼却残渣	t	275.03												275.03
埋立量 合計	t	326.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.36

2 擁壁等の点検

点検日	2021年4月30日
点検結果	良

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	
措置内容	

3 遮水工の点検

点検日	2021年4月30日
点検結果	良

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	
措置内容	

4 水質検査結果

別紙のとおり

5 水質の悪化が認められた場合の是正措置

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	
措置内容	

6 調整池の点検

点検日	2021年4月30日
点検結果	否

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	2021年4月30日
措置内容	地滑りによる損壊、経過観察中

7 浸出水処理設備の点検

点検日	2021年4月30日
点検結果	良

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	
措置内容	

8 防凍の状況点検

点検日	2021年4月30日
点検結果	良

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	
措置内容	

9 最終処分場残余容量測定

測定日	2021年4月30日	埋立容積
測定結果	残余量 7,761 m ³	59,100m ³

監視測定結果一覧表(2021年度測定分)

久慈地区最終処分場

放流測定結果

[illegible]

久慈地区最終処分場

[illegible][illegible][illegible]